

Цены на ремонт и техническое обслуживание холодильного оборудования ООО "Спецхолодсервис"

В таблице представлены цены на услуги по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования.
Цены указаны без учета стоимости расходных материалов.

Подсчитать стоимость работ и вызвать сервис-инженера можно по телефонам:
(812) 325-35-45, (812) 274-98-90

Наименование выполняемых работ	Стоимость (руб.)
Диагностика	
Вызов специалиста, включая диагностику 1 единицы оборудования в пределах КАД	1 800,0
Диагностика каждой дополнительной единицы оборудования	600,0
Встроенное холодильное оборудование	
1. Очистка и промывка конденсатора	
без снятия вентилятора	600,0
с демонтажем вентилятора	935,0
аппаратом высокого давления	2 300,0
аппаратом высокого давления с демонтажем электродвигателя	2 600,0
2. Поиск и устранение утечки	
<i>(включает в себя: определение места утечки, устранение, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования)</i>	
ларь, витрина, шкаф, горка, моноблок (с заменой фильтра)	3 500,0
агрегат, сплит-система (с заменой неразборного фильтра)	5 200,0
3. Замена компрессора отечественного / импортного производства	
<i>(включает в себя: замена компрессора, установку фильтров, вакуумирование системы, заправка системы хладагентом и проверка работоспособности оборудования, вывод на рабочий режим)</i>	
Ларь, витрина, шкаф, горка, ванна, и т.п.	5 000,0
Моноблок, сплит-система	5 900,0
Централь, агрегат (без замены масла)	8 500,0
Централь, агрегат (с заменой масла)	10 400,0
4. Заправка хладагентом	
<i>(включает в себя впайку клапана шредера, клапан шредера, хладагент и масло считается отдельно)</i>	1 500,0
Стоимость хладагента (за 1 кг)	
R22	1 000,0
R404A	1 000,0
R134A	1 000,0
5. Замена фильтра	
<i>(включает в себя: установку фильтра, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования)</i>	
встроенный холод	3 300,0
централь (разборный)	2 300,0
агрегат (неразборный)	4 600,0

6. Чистка внутреннего объема холодильного контура оборудования со встроенным агрегатом	
<i>(включает в себя: отсоединение компрессора, промывка системы, продувка системы, установка фильтров, подсоединение компрессора, вакуумирование системы)</i>	
витрина, шкаф, ванна, горка	6 500,0
с применением пайки	9 100,0
7. Замена контактора (магнитного пускателя), термостата, датчика температуры, датчика давления	
встроенный холод	2 600,0
сплит-система, агрегат	4 800,0
централь	6 900,0
8. Замена электродвигателя вентилятора	
встроенный холод	950,0
потребитель выносного холода, агрегатная часть	1 300,0
9. Замена таймера, кнопки, дросселя, стартера, пускозащитного реле, лампы	
	1500,0
10. Замена электронного блока управления, электронной платы	
<i>(включает в себя следующие работы: замену БУ, регулировку и проверку работоспособности оборудования)</i>	
встроенный холод и потребитель выносного холода (с датчиком)	2 000,0
встроенный холод и потребитель выносного холода (с двумя датчиками)	2 000,0
централь (без датчика)	2 800,0
централь (с датчиком)	2 600,0
11. Замена ТРВ, соленоидного вентиля	
<i>(включает в себя: замену вакуумирование системы, заправку системы фреоном и проверку работоспособности оборудования)</i>	
Под гайку	2 800,0
Под пайку	2 900,0
12. Ремонт капиллярной трубки	
<i>(включает в себя следующие работы: замену или продувку высоким давлением капиллярной трубки, вакуумирование системы, заправку системы фреоном и проверка работоспособности оборудования)</i>	
витрина, ванна, горка, сплит-система, моноблок	3 900,0
ларь (возможна только продувка)	2 600,0
13. Чистка дренажной системы	
	2 300,0
14. Регулировка блока управления	
<i>встроенный холод и потребитель выносного холода, моноблок, сплит-система</i>	1 500,0
<i>сплит-система, агрегат</i>	1 500,0
<i>централь</i>	2 800,0
15. Замена фреоновго конденсатора, испарителя	
<i>(включает в себя: замена конденсатора, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования)</i>	
<i>витрина, шкаф, ванна, горка и т.п.</i>	4 600,0
<i>моноблок, сплит-система</i>	6 500,0
16. Замена нагревательного элемента	
<i>(расчет по количеству испарителей, поддонов, дверей и т.п.)</i>	
ТЭН оттайки испарителя (прилавок, шкаф, горка, ванна и т.п.)	3 300,0

ТЭН оттайки воздухоохлаждителя (камера)	1 800,0
ТЭН оттайки поддона испарителя, дренажной системы	1 950,0
ТЭН подогрева периметра двери, стеклопакета и т.п.	2 300,0
Монтаж и пуско-наладочные работы	
Оборудование отечественного производства (сборка и пуско-наладка)	от 15 % от цены оборуд.
Оборудование импортного производства (сборка и пуско-наладка)	от 10 % от цены оборуд.

ООО "Спецхолодсервис"

Подсчитать стоимость ремонта и вызвать сервис-инженера можно по телефонам:

(812) 325-35-45, (812) 274-98-90